



3M 09376

Полировальная паста для машинной полировки Perfect-it III

Технический бюллетень 09376

Описание материала

Паста 3M 09376 Perfect-it III для машинной полировки обеспечивает исключительно высокий глянец и предназначена для применения по авторемонтным лакокрасочным покрытиям для устранения следов обработки другими пастами, например высокоэффективной абразивной пастой 3M 09375 Perfect-it III. Паста пригодна также для устранения мелких следов окисления на заводских лакокрасочных покрытиях. Пасту следует применять с электрическими или пневматическими полировальными машинами (1500–2500 об/мин), оснащенными черным полировальником 3M 09378 Perfect-it III на оправке 3M 09552/3 или полировальником 3M 05735 на оправке 3M 05717M для машин с допустимым диаметром оправок до 203 мм.

Свойства материала

Не содержит силиконов и парафинов.

Обеспечивает реализацию принципа WYSI-WYG («Что видишь, то и получишь») в отношении качества поверхности.

Исключительно высокий глянец поверхности. Составная часть системы Perfect-it III.

Быстро устраняет круговые следы от других абразивных полировальных паст и легкие следы окисления.

Уникальный рельеф полировальника создает возможность для циркуляции воздуха, способствующего подсушиванию пасты и приданию глянца.

Применим на светлых и темных лакокрасочных покрытиях.

Малый разброс.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица А

Температура вспышки, °С	>98
Содержание летучих органических соединений, г/л	263
pH при 25°C	7,5 – 8,5
Вязкость, сП	10 000 ... 18 000
Содержание летучих веществ, %	80 ... 90

Выпускаемые формы и размеры

Бутыль 1,0 кг

Коробка с 12 бутылками по 1 кг.

Инструкция по применению

- 1). Тщательно встряхнуть бутылку.
- 2). Нанести состав в количестве, достаточном для покрытия обрабатываемого участка, непосредственно на поверхность лакокрасочного покрытия (панели).
- 3). При обработке вертикальных поверхностей нанести пасту непосредственно на полировальник.
- 4). При использовании нового или сухого полировальника нанести некоторое количество пасты на полировальник, чтобы обеспечить его предварительное смачивание.

Условия и срок хранения

Не допускать замерзания.

Хранить в вертикальном положении.

Срок хранения 2 года.

Правила техники безопасности

Хранить в плотно закрытой таре, в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией, вдали от источников тепла и возгорания. Не курить! Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза и на кожу. Если это все-таки произошло, немедленно обильно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании не стараться вызвать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью и показать медработнику надпись на таре или этикетку.