



# 3M 51052 Полировальная паста Fast Cut Plus XL

Технический бюллетень

Июнь, 2012

Артикул  
GC801050607

Номер по каталогу  
51052

## Описание Продукта:

Паста 3M 51052 Fast Cut Plus XL представляет собой высокоэффективный абразивный материал, применяемый по авторемонтным лакокрасочным покрытиям для устранения рисок при полировке кузова. Состав пригоден также для устранения следов окисления и рисок, в том числе, образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях при мойке автомобиля. Меньшее пылеобразование по сравнению с другими пастами особенно подходит для работы при более высоких температурах окружающей среды. Так же паста легко удаляется с поверхности и имеет большее время работы, чем паста Fast Cut Plus

## Физико-технические характеристики:

Температура вспышки	$\geq 120$ °C при закрытой упаковке
Цвет	Белый
Консистенция	Вязкая жидкость с запахом парафина
РН	8 - 9
Вязкость	30000...40000 сП
Содержание летучих веществ, %	67.5 % по весу
Минералы	Оксид алюминия

---

## **Применение:**

3М 51052 Fast Cut Plus XL является простой в использовании абразивной пастой, которая подходит для удаления рисок после обработки ремонтного лакокрасочного покрытия абразивами градаций от P1200 до P3000. Состав пригоден также для устранения следов окисления и рисок, в том числе, образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях при мойке автомобиля.

3М 51052 рекомендовано использовать при помощи электрических или пневматических полировальных машин (1500-2000 об/мин) на полировальнике для абразивной пасты 3М 50487 на оправках 3М 09552/3 системы Perfect-it III. Так же паста может быть использована на поролоновом или шерстяном полировальнике, используемом в промышленности.

1. Взболтать бутылку перед использованием.
2. Нанести пасту непосредственно на деталь при обработке горизонтальных поверхностей. При использовании сухого полировальника так же нанести пасту на его поверхность.
3. Расположить полировальник на пасте и запустить машину.
4. Полировать со средним нажатием до тех пор, пока все риски не будут удалены.
5. Паста 3М 51052 Fast Cut Plus XL имеет долгое время работы, практически не образует пыли и легко удаляется с поверхности с использованием высокоэффективной салфетки 3М.
6. Для удаления любых следов полировки и придания высокого глянца поверхности использовать пасту 3М 80349 Extra Fine PLUS с использованием полировальника 3М 50488.
7. Для удаления микротонкой риски и “голограмм” использовать пасту 3М 50383 Ultrafina с использованием полировальника 3М 50388.

**Примечания:** любые излишки пасты на пластике, резине или смежных деталях должны быть удалены с помощью влажной высокоэффективной салфетки 3М

---

## **Отличительные особенности:**

- Меньшее пылеобразование и высыхание при работе.
  - Большое время работы.
  - Очень легкое удаление с поверхности.
  - Возможность «видеть работу пасты» для проверки оставленных шлифовальных рисок перед переходом к следующему шагу.
  - Простота использования.
  - Незначительный разброс материала.
  - Возможность использования с/без воды.
  - Упаковка 1 л – легко дозировать пасту.
- 

## **Выпускаемые формы и размеры:**

Бутылка 1,0 л, коробка с 12 бутылками по 1 л.

---

## **Условия и срок хранения:**

Не допускать замерзания. Хранить в вертикальном положении при постоянной температуре и относительной влажности в пределах 18-22°C и 50-65%. Реальный срок хранения – 2 года.

---

---

### **Правила техники безопасности:**

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за врачебной помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать надпись на таре или этикетку.

---

### **Важная информация:**

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

---

### **Гарантия и ограничение ответственности:**

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

### **ЗМ Россия**

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,  
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,  
тел. +7 (495) 784 74 74,  
факс +7 (495) 784 74 75,  
[www.3MRussia.ru](http://www.3MRussia.ru)