

## Средство против силиконовых кратеров

Для 2К-автоэмалей.

Применять в исключительных случаях при образовании кратеров.

Цвет	прозрачный		
Смешивание	от 2 до 5% (передозировка сильно меняет розлив)		
Отвердитель			
Разбавители			
Вязкость при нанесении (20 С)			
Нанесение	Давление при нанесении	Дюза	Количество слоев
Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка			
Жизнеспособность			
Толщина слоя / сухой пленки			
Время выдержки			
Время сушки	От пыли	На отлип	Полная полимеризация
Температура поверхности 20 С			
Температура поверхности 60 С			
<b>Условия нанесения:</b> температура от + 10 С и относительная влажность воздуха до 75%			